

## CASE STUDY

### Sigmondstraat

---

#### Locatie

De locatie Sigmondstraat is een appartementencomplex in de gemeente Werkendam. Het beheer betreft 17 appartementen.

#### Systeem

De locatie maakt gebruik van een bronsysteem gecombineerd met gasgestookte cv ketels. De corporatie is verantwoordelijk voor de levering van warmte, koude, warmtapwater en het goed functioneren van het energiesysteem.



#### Vraagstuk opdrachtgever

Mede door de komst van de Warmtewet en de implementatie van de vereisten daarbinnen wil de opdrachtgever de collectieve wko-installatie voor haar woningen goed gaan beheren. De corporatie heeft istaDES gevraagd hierin te ondersteunen.

#### Geboden oplossing

istaDES adviseert de corporatie in het technisch, financieel en projectbeheer. De opzet is gefaseerd. Er is begonnen met het bestuderen de status qua techniek, vergunningen, contracten, exploitatie, etc. In volgende fasen wordt een prestatie-onderhoudscontract opgesteld en aanbesteed. Het uiteindelijke doel is om op basis van prestatieafspraken dit complex en andere complexen met een wko-installatie te gaan beheren.

#### Doel

Het doel van de werkzaamheden is optimale prestaties qua techniek en financiën te garanderen van de collectieve wko-installatie en een adequate afhandeling van storingen en klachten, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.